


CPC-Connect je PC softvér pre správu a programovanie radiacích jednotiek Serratron.



- zariadenia dokáže ovládať pomocou ethernet siete (RJ-45)
- nastavenie zväracích parametrov a konfigurácie zariadení
- online monitoring zariadení
- zobrazovanie stavu zariadení a chybových hlásení
- možnosť online monitorovania viacerých zariadení súčasne
- záloha údajov o vykonaných zvaroch vo Weld Monitore
- možnosť zálohovať PLC program, parametre a konfiguračné nastavenia
- aktualizácia firmvéru zariadení

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA

- Serratron 1B
- Serratron 100
- Serratron 100C
- Serratron 300
- Serratron série MFC-3000
- PES-20

Timer	Program	FB	W	I	D	M	W2u	IW2u	Dg2	MW2	W	I	D	M	Spot C.	Fault	Date
381	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5			9.3					1589	20.32.29	12.10.2016
382	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3			7.0					1590	20.32.32	12.10.2016
383	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5			8.6					1591	20.34.48	12.10.2016
384	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3			7.0					1592	20.34.50	12.10.2016
385	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1593	59.14.13.25	13.10.2016
386	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1594	59.14.17.53	13.10.2016
387	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.3					1595	59.14.26.53	13.10.2016
388	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5	1.0	5	10.2					1596	59.14.27.18	13.10.2016
389	FarquellTypell 80574	Proa = 2					5			10.3					1597	14.28.49	13.10.2016
390	FarquellTypell 80574	Proa = 3					3	1.0	3	8.3					1598	59.14.28.52	13.10.2016
391	FarquellTypell 80574	Proa = 1					5	1.0	5	6.1					1599	59.14.29.30	13.10.2016
392	FarquellTypell 80574	Proa = 1					5	1.0	5	6.1					1600	59.14.31.49	13.10.2016
393	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
394	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
395	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
396	FarquellTypell 80574	Proa = 1															
397	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
398	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
399	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
400	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
401	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
402	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
403	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
404	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
405	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
406	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
407	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
408	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
409	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
410	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															
411	Fusetech LM2 avarto sor	Proa = 1															